

Projektnummer	Sakkunnig Kristoffer Bergqvist	Certifikat nr 8174	Behörighet
Fastighetsbeteckning Lunden 55:5	Företag Bravida Sverige AB	Tfn nr 0340 66 66 66	Riks K
Adress Stafettgatan 4A 4B 4C 416 59 Göteborg	Adress Härdgatan 1		
	Postadress 432 32 Varberg		
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00	Förvaltare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00		

Ingår samtliga besiktningspliktiga ventilationssystem för fastigheten i denna besiktning

Ja
 Nej

- Funktionsprotokoll
 Flödesprotokoll
 S-protokoll
 Orienteringsplan
 Intyg

	Systembeteckning	Tidigare besiktningsdatum	Besiktningsdatum	Ombesiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Besiktningsresultat
1	A	2014-10-01	2020-10-06		2026-10-06	Godkänd
2	B	2014-10-01	2020-10-06		2026-10-06	Godkänd
3	C	2014-10-01	2020-10-06		2026-10-06	Godkänd
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						


Kommentar

Besiktningen genomförd med spårgasmätning.

Samtliga Wc/Dusch har kompletterats med paxfläktar, som används vid behov självdraget fungerar som avsett när fläkt står still.

Samtliga Kökskåpor är återcirkulerande med kolfilter.


Projektnr.

Tidigare besiktning 2014-10-01		Besiktningensresultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2026-10-06				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm		Sakkunnig Kristoffer Bergqvist		Certifikat nr 8174			
Fastighetsbeteckning Lunden 55:5		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Stafettgatan 4A 4B 4C 416 59 Göteborg		Adress Härdgatan 1		Tfn nr 0340 66 66 66			
Byggår 1944		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig 			
				Besiktningensdatum 2020-10-06			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00			Förvaltare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00				
Betjäningsområde Brf Stafettgatan 4A		Ventilationssystem S		Byggnad A			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning A			
Placering		Luftflöde projekterat Luftflöde uppmätt		Nyttjandetider 24h			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon	1.1	Finns ej	0	
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft				
1.3		6.3	Överluft				
1.4		6.4	Tilluftdon				
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon				
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt				
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet				
	kanalsystem	6.9					
2.4	Smuts i kanal	6.10					
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR				
	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde				
2.6	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde				
2.7		7.3	Tilluftstemp				
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp				
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %				
3.2	Belysning		vid t ute °C				
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet				
3.4		7.6	Ljudnivå				
3.5		7.7					
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8					
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT				
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador				
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser				
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter				
4.5	Fläktrem	8.4					
4.6	Återluft	8.5					
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt				
4.8	Försmutsning	000					
4.9	Spjällfunktion	000					
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal				
4.11		000					
4.12		000					
5	STYR OCH REGLER						
5.1	Manöver	000	Tilluft Pa				
5.2	Styrning	000	Frånluft Pa				
5.3	Brand	000	Avluft Pa				
5.4	Reglering	000	Uteluft Pa				
5.5	Larm	000					
5.6	Indikering	000					
5.7	Inställningsvärde	000					


Energisparförslag:

BRAVIDA SVERIGE AB
 FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr.

Tidigare besiktning 2014-10-01		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2026-10-06				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm		Sakkunnig Kristoffer Bergqvist		Certifikat nr 8174			
Fastighetsbeteckning Lunden 55:5		Företag Bravida Sverige AB		Tfn nr 0340 66 66 66			
Adress Stafettgatan 4A 4B 4C 416 59 Göteborg		Adress Härdgatan 1		Behörighet Riks K			
Byggår 1944		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig 			
				Besiktningens datum 2020-10-06			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00			Förvaltare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00				
Betjäningsområde Brf Stafettgatan 4B		Ventilationssystem S		Byggnad B			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning B			
Placering		Drifttider		Nyttjandetider 24h			
		Lufthöjningsprojekterat		Installerad eleffekt			
		Lufthöjningsuppmätt		kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	1.1	Finns ej	0	
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon	0000			
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	0000			
1.3		6.3	Överluft	0000			
1.4		6.4	Tilluftdon	0000			
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	0000			
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa	0000			
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avluf	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion		Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning			0000			
4.9	Spjällfunktion			0000			
4.10	Dränering		Tryck huvudkanal	0000			
4.11				0000			
4.12				0000			
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver		Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning		Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand		Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering			0000			
5.5	Larm			0000			
5.6	Indikering			0000			
5.7	Inställningsvärde			0000			

Projektnr.

Tidigare besiktning 2014-10-01		Besiktningens resultat Godkänd		Ombes.			
Nästa besiktning 2026-10-06				Besiktningens Intervall 6 år			
Byggnorm		Sakkunnig Kristoffer Bergqvist		Certifikat nr 8174			
Fastighetsbeteckning Lunden 55:5		Företag Bravida Sverige AB		Behörighet Riks K			
Adress Stafettgatan 4A 4B 4C 416 59 Göteborg		Adress Härdgatan 1		Tfn nr 0340 66 66 66			
Byggår 1944		Ombyggnadsår		Underskrift sakkunnig 			
				Besiktningens datum 2020-10-06			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00			Förvaltare / Adress / Tele Brf Stafettgatan 4 031 87 09 00				
Betjäningsområde Brf Stafettgatan 4C		Ventilationssystem S		Byggnad C			
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 8		Systembeteckning C			
Placering		Luftflöde projekterat Luftflöde uppmätt		Nyttjandetider 24h			
				Installerad eleffekt kW			
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	Å
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation Å = Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	0000			
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon	0000	1.1 Finns ej	0	
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	0000			
1.3		6.3	Överluft	0000			
1.4		6.4	Tilluftdon	0000			
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	0000			
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa	0000			
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otåtheter	6.8	Verksamhet	0000			
	kanalsystem	6.9		0000			
2.4	Smuts i kanal	6.10		0000			
2.5	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000			
	Uteluft/avluf	7.1	Totalluftflöde	0000			
2.6	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000			
2.7		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånlufttemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrém	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutsning	000		0000			
4.9	Spjällfunktion	000		0000			
4.10	Dränering	000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		000		0000			
4.12		000		0000			
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	000		0000			
5.5	Larm	000		0000			
5.6	Indikering	000		0000			
5.7	Inställningsvärde	000		0000			

INTYG - OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1 med ändringar t.o.m. BFS 2012:7, OV KAR 1

Fastighetsbet: Lunden 55:5
Adress Stafettgatan 4A 4B 4C
416 59 Göteborg

Systemnr:	Besiktning- resultat	Besiktning:	Ombes:	Nästa bes:
A	Godkänd	2020-10-06		2026-10-06
B	Godkänd	2020-10-06		2026-10-06
C	Godkänd	2020-10-06		2026-10-06

Kontrollant: Kristoffer Bergqvist
Behörighet: Riks K
Företag: Bravida Sverige AB
Adress: Härdgatan 1
Ort: 432 32 Varberg

Protokollet finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd



Kristoffer Bergqvist

